


**Емкостные датчики**

**3-х, 4-х проводные на постоянное напряжение**


PNP Замыкающий контакт

**31P**




Размыкающий контакт

**32P**




Переключающий контакт

**43P**




NPN Замыкающий контакт

**31N**




Размыкающий контакт

**32N**



Переключающий контакт

**43N**



**2-х проводные на переменное/ постоянное напряжение с заземлением**


Замыкающий контакт

**11**



Размыкающий контакт

**12**




**Индуктивные датчики**

**3-х, 4-х проводные на постоянное напряжение**


PNP Замыкающий контакт

**31P**




Размыкающий контакт

**32P**




Переключающий контакт

**43P**




NPN Замыкающий контакт

**31N**



Размыкающий контакт

**32N**



Переключающий контакт


**43N**



**2-х проводные на переменное/ постоянное напряжение с заземлением**

Замыкающий контакт

**11**



Размыкающий контакт


**12**



**5-ти проводные датчики на постоянное напряжение с релейным выходом**

Переключающий контакт


**56**



**5-ти проводные датчики на переменное напряжение с релейным выходом**

Переключающий контакт

**86**



**Герконовые датчики**

**3-х проводные на переменное/ постоянное напряжение**

Переключающий контакт

